

# SCHLOSSEREI

FITTER'S SHOP

SERRURERIE

METAALBEDRIJF



Art. Nr. 130192

D

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Bastelns mit dem Bausatzinhalt und der Anleitung vertraut und prüfen Sie die Vollständigkeit. Im Reklamationsfall gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. Sollte ein Teil fehlen, übersenden Sie bitte den Teilewunsch und den Kaufbeleg an: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Sollten Sie einmal weitere Ersatzteile benötigen, senden wir Ihnen den benötigten Spritzling, bei Verfügbarkeit, gerne kostenpflichtig zu. Bitte beachten Sie, dass produktionssbeding Einzelteile übrig bleiben können.

GB

Before building your model, please familiarize yourself with the contents of the kit and the instructions for use, also checking whether the set of parts is complete. In case of any complaint, the legal guarantee obligation shall apply. Should a part be missing, please send the designation of the part required and the receipt documenting your purchase to: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de.

Should you require further spare parts one day, we shall be pleased to send you, with costs, the required sprue, if it is available. Please note that, on grounds of the production process, some single injection molded parts may be superfluous.

F

Avant de commencer votre modèle, veuillez vous familiariser avec le contenu du kit et la notice d'emploi, et contrôlez que le lot de pièces est complet. En cas de réclamation, il s'appliquera l'obligation de garantie légale. Au cas où une pièce manquerait, veuillez envoyer la désignation de la pièce souhaitée et le bon d'achat à: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Au cas où vous auriez besoin un jour d'autres pièces détachées, nous vous enverrons volontiers la grappe requise, si elle est disponible, contre poiment.

Veuillez noter que, pour des raisons de production, il se peut que des pièces détachées soient superflues.

NL

Maak uzelf voor het bouwen vertrouwd met de inhoud van het bouwpakket en met de handleiding en controleer de volledigheid. In geval van reclame geldt de wettelijke garantieverplichting. Mocht er een onderdeel ontbreken, stuur het verzoek om he gewenste onderdeel en het aankoopbewijs dan naar: Gebr. FÄLLER GmbH, klantenservice, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de.

Als u ooit meer reserveonderdelen nodig hebt, sturen wij het benodigde gietstuk, indien beschikbaar, graag tegen betaling naar u op. Let op: om productieredenen kunnen losse onderdelen overblijven.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FÄLLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FÄLLER products (not included in the kit):


Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FÄLLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FÄLLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):

Art. Nr. 170490 | 170492 | 170494  
FÄLLER SUPER-EXPERT | EXPERT | LASERCUT

Art. Nr. 170688  
SPEZIALENTSCHEIDER


Art. Nr. 170687  
FÄLLER-BASTELMESSER



Inhalt	Spritzlinge	1 A	1	x	2 C	1	x	8 A	1	x	12 A	2	x	05	1	x
Contents	Sprues	1 B	1	x	3 AB	1	x	9 B	2	x	12 B	1	x	8	1	x
Contenu	Moulages	2 A	1	x	4 B	1	x	10 C	1	x	13 C	1	x			
Inhoud	Gietstukken	2 B	1	x	6	1	x	11 C	2	x	01	1	x			


Sa. Nr. 130 192 1

2




A

Papiermaske  
Papermask  
Masque  
Masker M1



B


Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.



C

Sollten sich die Teile 2/18 zu stramm auf die Welle schieben lassen, können Sie mit Hilfe einer Dreikantstiefeile Kerben in die Bohrung feilen (siehe Skizze) und den entstehenden Grat entfernen. Anguss sauber entfernen (Riemenlauffläche)!


3 x 2/18



Should parts 2/18 be fastened too tightly on the shaft, you may cut some notches within the hole using a triangular file (see sketch) and remove the burr produced. Cleanly remove the sprue (belt running surface)!

Au cas où il serait trop difficile de faire glisser les pièces 2/18 sur l'arbre, vous pouvez limer des encoches dans le trou de la pièce à l'aide d'une lime triangulaire (voir croquis) et supprimer la bavure produite. Éliminer proprement le culot (bande de roulement de la courroie)!

Als de delen 2/18 te strak op de as schuiven kunt u met behulp van een driekante vijl kerven in de boorgaten vijlen (zie schets) en daarna de ontstane bramen verwijderen. Gietbramen helemaal verwijderen (loopvlak voor de riemen)!




Kugellager bündig auf die Wellenenden pressen, nicht auf die Welle kleben!

Presser les roulements à billes sur les extrémités de l'arbre de façon qu'ils affleurent, ne pas les coller sur l'arbre !

Press the ball-bearings on the axle so that they are flush with the axle ends, do not glue them to the axle!

Kogellagers stevig op de as uiteinden drukken en niet op de as lijmen!

Sekundenkleber



Inhalt Contents Contenu Inhoud	Tüte 1 bag 1 sachet 1 zakje 1
---	--



Inhalt Contents Contenu Inhoud	Tüte 1 bag 1 sachet 1 zakje 1
---	--

**E** 2/16 2/15



**F**

**2/17**


**D**

**E**


4




<b>Inhalt</b>	Tüte 1	<b>Contents</b>	bag 1
<b>Contenu</b>	sachet 1	<b>Inhoud</b>	zakje 1



Sekundenkleber verwenden.  
Use instant modelling cement.  
Utilisez la colle rapide.  
Gebruik secondenlijm.



Inhalt Contenu	Tüte sachet	Contents Inhoud	bag zakje
-------------------	----------------	--------------------	--------------



J


K

Zahnriemen einhängen und Motor mit geringer  
Riemenspannung festschrauben.  
Auf Motorlaufrichtung achten!

Hang the toothed belt and screw the motor so that  
the belt shows only minute tension.  
Make sure the motor shows the right rotating direction!

Accrocher la courroie crantée et visser le moteur de façon  
à ce que la courroie présente une faible tension.  
Prêter attention au sens de rotation du moteur !

Tandriem bevestigen en motor met geringe  
riemspanning vastschroeven.  
Let op de looprichting van de motor!




L

I


K

**6** Alle beweglichen Teile müssen absolut grätfrei und leichtgängig sein.  
All moving parts must be absolutely free from burrs and show smooth motion.  
Toutes les pièces mobiles doivent être absolument sans aucune bavure et tourner facilement.  
Alle bewegende delen moeten absoluut vrij van bramen zijn en licht lopen.



Mit Sekundenkleber kleben und entgraten! Riemenlauffläche!  
Secure with instant adhesive and deburr! Running surface!  
Fixer avec une colle instantanée et ébarber ! Bande de roulement !  
Met secondelijm lijmen en ontbramen! Riemenloopvlakken

Nur an dieser Stelle kleben.  
Only apply glue to this point.  
Coller exclusivement cet emplacement.  
Alleen op deze plaats lijmen.



Mit Sekundenkleber kleben und entgraten! Riemenlauffläche!  
 Secure with instant adhesive and deburr! Running surface !  
 Fixer avec une colle instantanée et ébarber ! Bande de roulement !  
 Met secondelijm lijmen en ontbramen! Riemenloopvlakken



**S**



**T**



Nur an dieser Stelle kleben.  
 Only apply glue to this point.  
 Coller exclusivement cet emplacement.  
 Alleen op deze plaats lijmen.

nicht kleben  
 do not glue  
 ne pas coller  
 niet lijmen

Inhalt	Tüte 1
Contents	bag 1
Contenu	sachet 1
Inhoud	zakje 1

20 mm

2/21

**a**



6 mm


**a**




**2/22**

**b**

nicht kleben  
 do not glue  
 ne pas coller  
 niet lijmen



**3/3**




nicht kleben  
 do not glue  
 ne pas coller  
 niet lijmen

**c**



**7**

**3/4**




**e**

**d**

Mit Sekundenkleber kleben und entgraten!  
 Riemenlauffläche!  
 Secure with instant adhesive and deburr!  
 Running surface!  
 Fixer avec une colle instantanée et ébarber !  
 Bande de roulement !  
 Met secondelijm lijmen en ontbramen!  
 Riemenloopvlakken


**f**



**1/12**      **1/13**

Achtung: der Hammer muss sich so leicht bewegen lassen, dass er von seinem Eigengewicht herunter fällt.  
 Caution: the hammer must move so easily that it falls down by its own weight.  
 Attention : le mouvement du marteau doit être si facile qu'il tombera de son propre poids.  
 Let op: de hamer moet zo licht bewegen dat deze door zijn eigen gewicht naar beneden valt.

**g**




**e**

**f**

nicht kleben  
 do not glue  
 ne pas coller  
 niet lijmen

**h**



**g**

## 8

Bevor die Maschinen fixiert werden, müssen die Riemenräder auf der Welle und die Riemenräder auf den Maschinen in einer Flucht stehen. Die Maschinen in den vorgegebenen Feldern positionieren und mit wenig Klebstoff fixieren, dass der Riemen nur leicht gespannt ist. Probelauf durchführen (ca. 24 h). Falls die Riemens von den Rädern wandern, ist die Maschinenposition und ggf. die Position der Riemenräder auf der Welle zu verändern.

Verändern der Maschinenposition: der Klebstoff kann mit einem Tropfen Verdünnung angelöst werden, so dass die Maschinen verschoben werden können.

Before fixing the machines, the belt wheels on the axle and the belt wheels on the machines must be in alignment with each other.

Position the machines in the spaces provided and fix them with very little glue so as to ensure only slight tension for the belt.

Carry out a test run (approx. 24 h). If the belts shift on the wheels, modify the position of the machines or, if necessary, the position of the belt wheels on the axle. To modify the machines' position: the glue may slightly be dissolved using one drop of solvent so as to be able to move the machines.

Avant de fixer les machines, les roues à courroie de l'arbre et les roues à courroie des machines doivent être alignées.

Positionner les machines dans l'espace prévu à cet effet et les fixer avec très peu de colle de façon que la courroie présente seulement une faible tension.

Effectuer un essai de fonctionnement (env. 24 h).

Si les courroies se déplacent sur les roues, modifier la position des machines et, si nécessaire, modifier la position des roues à courroie sur l'arbre.



Modification de la position des machines : on peut légèrement dissoudre la colle avec une goutte de diluant de façon à pouvoir déplacer les machines.




Voordat de machine wordt gefixeerd moeten de riemwielen op de as en de riemwielen op de machines in dezelfde stand staan.

De machines op de voorgeschreven plaats positioneren en met weinig lijm vastzetten zodat de ruiten slechts licht gespannen zijn.

Proefdraaien (ca. 24 h). Als de ruiten van de wielen lopen de positie van de machine en eventueel de positie van de riemwielen op de as veranderen.

Veranderen van de machinepositie: de lijm kan met een druppeltje verdunmiddel opgelost worden waarna de machine verschoven kan worden.





**10**

Papiermaske

Papermask

Masque


Masker **M2**

Mit Alleskleber kleben


Use all-purpose glue

Utiliser de la colle universelle

Met een universele lijm lijmien

**8/5**

(v) (u)

**8/44****8/6**

(w) 8/14

**8/27**

15,5 mm

**8/27**


15,5 mm




(u)

(w)

(x)

Papiermaske  
Papermask  
Masque  
Masker **M3**

**A**

160 mm

Faden verknoten und den Knoten mit Sekundenkleber fixieren!

Knot the thread and fix the thread with instant cement!

Nouer le fil et renforcer le noeud avec une goutte de colle rapide!

Garen vastknoepen en de knoop met secondenlijm fixeren!

**C**

30 mm

115 mm

**E****C****B****A**

Sekundenkleber verwenden.

Use instant modelling cement.


Utilisez la colle rapide.

Gebruik secondenlijm.



Inhalt	Tüte 1	Contents	bag 1
Contenu	sachet 1	Inhoud	zakje 1

**D**

2/20





12




Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

Deco 3

(K)



(L)



(M)

(N)



(O)




8/3 8/24


(P)

(J)

(N)




(M)



(Q)


1/3




(T) 4/46

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie


22 x 14 mm



(U) 4/47

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
VensterfolieFensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

(V) 4/45

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

(W) 4/44



(R)


29 mm


8/13



(S)


16 mm

11/8










**18**


nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmien

**(h)**

Art.-Nr. 180653, 16 V Wechselspannung  
16 V AC  
16 V c. a.  
16 V wisselspanning

**(i)****(d)****12/19 12/20****12/17****10/33****10/34****(j)****(k) 2 x****10/32****10/8 10/8****(k)****(l)****10/27****(i)**


M1:1



10/25

(m)

M1:1




10/26

(n)

19


3/14



3/15



3/16



(r)



(p)



(q)

(q)

**20**

05-11




05-13

**s** 2 x

05-12


05-14




nicht kleben  
do not glue  
ne pas coller  
niet lijmén

**t** 2 x

05-15




Deco 4

**Schlosserei Disch****v**

01-12

01-11

**w**

01-11

**v**